# Obtain Ideal Superheat from this Table

| Measured Return-Air Wet Bulb | Measured Outdoor Condenser Entering Dry-Bulb Temperature | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 |
| 76 | 45 | 43 | 41 | 39 | 37 | 35 | 33 | 31 | 29 | 27 | 26 | 25 | 23 |
| 74 | 42 | 40 | 38 | 36 | 34 | 31 | 30 | 27 | 25 | 23 | 22 | 20 | 18 |
| 72 | 40 | 38 | 36 | 33 | 30 | 28 | 26 | 24 | 22 | 20 | 17 | 15 | 14 |
| 70 | 37 | 35 | 33 | 30 | 28 | 25 | 22 | 20 | 18 | 15 | 13 | 11 | 8 |
| 68 | 35 | 33 | 30 | 27 | 24 | 21 | 19 | 16 | 14 | 12 | 9 | 6 | 5 |
| 66 | 32 | 30 | 27 | 24 | 21 | 18 | 15 | 13 | 10 | 8 | 5 | 5 | 5 |
| 64 | 29 | 27 | 24 | 21 | 18 | 15 | 11 | 9 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 62 | 26 | 24 | 21 | 19 | 15 | 12 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 60 | 23 | 21 | 19 | 16 | 12 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 58 | 20 | 18 | 16 | 13 | 9 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 56 | 17 | 15 | 13 | 10 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 54 | 14 | 12 | 10 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 52 | 12 | 10 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 50 | 9 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |